

夏季工贸企业安全生产工作提醒

各县区（亳州高新区）应急局，亳芜安监局，市有关企业：

为进一步做好夏季安全生产工作，有效防范工贸企业生产安全事故发生，市应急局提醒如下：

一、强化风险研判

1. 要及时关注气象和预警信息，提前做好高温、雷电、强风、强降雨等安全防范措施。

2. 要关注员工的健康状况和心理状态，做好员工心理疏导，避免疲劳作业，严防精力不集中导致的事故。

二、强化反“三违作业”

3. 要完善企业安全作业规程，确保作业规程清晰可见，作业人员规范作业。

4. 要积极提高企业主要负责人和安全员安全意识和安全素养，严防“乱指挥”。

5. 要严格执行劳动纪律，严防“违章不一定出事故”的侥幸心理。

三、强化隐患排查治理

6. 要针对季节性特点强化用电、用气安全，加强对电气设备、电线电路和燃气管线、设施的排查检查，及时更换老化管线，严防触电和燃气泄漏事故。

7. 要强化对有限空间场所的检查巡查，对可能存在跌落、

滑落风险的池、沟、坑等加装防护栏或可通风透气的网状防护罩（盖），有效防范人员意外进入或跌落。

8. 要加强企业对设备、设施等装置的检查，防止人为拆卸光栅、防脱钩部件等安全装置。

9. 要在单人作业岗位和非常规作业岗位等位置增设监控，便于及时发现并制止违章作业。

10. 要确保电工、焊工、登高等特种作业人员持证（不为假冒）上岗，坚决杜绝无证作业行为。

四、强化典型事故案例警示教育

11. 要把事故警示教育作为企业安全生产教育培训“第一课”“必修课”。

五、强化日常安全教育和班组“班前会”提醒

12. 要将企业自身安全风险及处置措施向员工公开、公告，做到安全事项全员“可见”、“可知”、“可防”。

13. 要组织班组长充分有效利用班组会、班前会等提醒员工，做到安全生产天天讲、时时讲。

六、强化第三方作业管理

14. 要严格审查第三方作业单位资质和人员资质，避免无证、无资质作业。15. 要确保作业现场有监护人员，做到及时纠正违章作业。

16. 要对第三方作业人员开展有针对性的安全教育培训，确保实际作业人员和参加培训人员相一致，特别是要强化临时用工

培训和监管。

七、强化危险化学品管理

17. 要认真汲取“滁河水体污染”事件教训，指导帮扶危险化学品使用企业规范危险化学品储存、使用、处置等环节规程和防范措施。

18. 要督促危险化学品使用企业加强安全管理，避免出现“跑冒滴漏”。

