

民政系统现场检查记录

被检查单位: 三义敬老院

地 址: _____

法定代表人(负责人): 陈国 职务: _____ 联系电话: _____

检查时间: 24 年 1 月 8 日 16 时 45 分至 _____ 月 _____ 日 _____ 时 _____ 分

我们是蒙城县民政局工作人员 李坤 周梓梁,

现依工作职责对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况:

安全: 1. 烟机电线穿管不到位. 2. 消防栓无水. 3. 消防栓柜门破损

4. 防火巡查记录不规范

食品: _____

其他: _____

检查人员(签名): 李坤 周梓梁

被检查单位现场负责人(签名): 曹民强 以上情况属实, 无意见。

年 月 日

附件 3

隐患整改报告模板

蒙城县民政局：

2024 年 01 月 08 日，县民政局对我单位进行了例行督查，督查反馈问题 4 条，已整改 4 条，使用资金 3050 元，未整改 0 条，现将督查存在的问题及整改情况汇报如下：

问题一：烟机电线穿管不到位；

整改措施：对油烟机裸露电线进行穿管（整改照片附后）

问题二：消防栓无水；

整改措施：对损坏消防器械进行维修。

问题三：消防栓柜门损坏

对损坏消防柜门进行维修。



问题四：防火巡查记录不规范

整改措施：规范巡查记录填写，巡查人员及主管人员认真签字。

三义镇卫生院敬老院

2024 年 1 月 18 日


问题一：烟机电线穿管不到位






问题二：消防栓无水；
已经维修





问题三：消防栓柜门破损；
已经维修





问题四：防火巡查记录不规范

规范巡查记录填写，巡查人员及主管人员认真签字。

防火巡查记录

24 年 1 月 16 日 - 18

巡查时间	2 时 10 分	8 时 30 分	14 时 30 分	20 时 15 分	2 时 10 分	8 时 30 分	14 时 15 分	20 时 30 分	2 时 20 分	8 时 30 分	14 时 20 分	20 时 30 分
巡查情况												
巡查内容												
用火用电	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
安全出口、疏散通道	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
安全疏散指示标志、应急照明	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
消防设施、器材和消防安全标志	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
防火门和防火卷帘	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
消防重点部位人员在岗情况	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
其他情况	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
巡查人员签名	袁瑞	曹天强	袁瑞	曹天强	袁瑞	曹天强	袁瑞	曹天强	袁瑞	曹天强	袁瑞	曹天强
主管人员签名	陈辉	陈辉	陈辉	陈辉	陈辉	陈辉	陈辉	陈辉	陈辉	陈辉	陈辉	陈辉
备注	管道损毁 消防栓玻璃门损坏待修											

1. 巡查时如发现异常情况，应立即报告，并采取措施予以纠正。
2. 对发现的火灾隐患，应及时整改，并做好记录。